



## GEA Bestandsprüfung - Gebiet „An der Freiheit“

|            |         |                         |
|------------|---------|-------------------------|
| Datum      | Maßstab | Adresse                 |
| 21.08.2019 | 1:200   | Sophie-Scholl-Straße 34 |

| Punktbezeichnung |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| ○                | HR Hausanschluss-kontrollschacht |
| □                | GA Gebäudeanschluss              |
| ☒                | BA Bodenablauf                   |
| ☒                | EG Entwässerungspunkt im Gebäude |
| ≡                | ER Entwässerungsrinne            |
| ≡                | SE Straßeneinlauf                |
| ○                | RR Regenfallrohr                 |
| ○                | DR Dränage, Anfang               |
| ○                | NN nicht bekannt                 |
| ⋈                | RV Rohrende verschlossen         |

### Legende

- Dränage
- - - - vermuteter Leitungsverlauf
- Sanierungsbedarf
- A: kurzfristiger Sanierungsbedarf
- B: mittelfristiger Sanierungsbedarf
- C: langfristiger Sanierungsbedarf (bei Bestandsveränderung DP)
- optisch mangelfrei

